



TANIT S.A.

Pte. Raúl Alfonsín 2168 (B1824JDN) - Lanús Este, Buenos Aires, Argentina.
(54 11) 4247-6006 - Fax: (54 11) 4247-6700 - atencionalcliente@tanit.com.ar

PRODUCTOS

BÚSQUEDA ACTUAL: TODOS LOS PRODUCTOS



E-66 NYLON

ESCUADRA DE ALINEAMIENTO

Familia: [Escuadras](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [ALTEZZA RPT](#), [ALTEZZA](#), [MODENA RPT](#), [A40 RPT](#), [A40](#), [VESTA](#),
[A30 RPT](#), [A30](#), [MODENA 2](#), [MODENA](#)



E-73 ALUMINIO

ESCUADRA DE ARMADO

Familia: [Escuadras](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA RPT](#), [A30](#), [MODENA 2](#), [MODENA](#)



E-73 NYLON

ESCUADRA DE ARMADO

Familia: [Escuadras](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA RPT](#), [A30 RPT](#), [A30](#), [MODENA 2](#), [MODENA](#)

SIN IMAGEN

E-81

ESCUADRA DE
ARMADO
Familia: [Escuadras](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [MODENA 2](#),
[MODENA](#)

SIN IMAGEN

KIT-001

KIT CIERRE LATERAL
Familia: [Kits de Cierre](#)
Extrusora: [ALCEMAR](#), [METALES DEL TALAR](#), [ALUAR](#)
Línea: [MONACO TOP](#), [ACTUAL](#), [MODENA 2](#), [MODENA](#)

SIN IMAGEN

KIT-002

KIT CIERRE LATERAL
Familia: [Kits de Cierre](#)
Extrusora: [HYDRO / SAPA](#), [FLAMIA](#), [METALES DEL TALAR](#), [ALUAR](#)
Línea: [ROTONDA 700 COUNTRY](#), [ROTONDA 640 FUSION](#), [HA62](#),
[NOVISSIMA](#), [ACTUAL](#), [MODENA 2](#), [MODENA](#)

SIN IMAGEN

KIT-003

KIT CIERRE LATERAL
Familia: [Kits de Cierre](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [MODENA 2](#),
[MODENA](#)

SIN IMAGEN

MEC-075

MECANISMO


MULTIPUNTO

Familia: [Mecanismos](#)

[Multipunto](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA 2](#)



T-126 / AA-688

TAPON CRUCE DE HOJAS

Familia: [Cruce de hojas](#)

Extrusora: [HYDRO / SAPA](#), [FLAMIA](#), [ALUAR](#)

Línea: [HA62](#), [NOVISSIMA](#), [A30](#), [MODENA 2](#), [MODENA](#)

SIN IMAGEN

T-128

TAPON

Familia:

[Tapas/Tapones](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA 2](#)



T-140

TAPON

CONDENSACION

Familia: [Tapas/Tapones](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA 2](#)



T-143

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD
Familia: [Junta Estanqueidad](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [MODENA 2](#)

SIN IMAGEN

T-144

TAPON CRUCE DE
HOJAS
Familia: [Cruce de hojas](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [MODENA 2](#)

SIN IMAGEN

T-145

TAPON CRUCE DE
HOJAS
Familia: [Cruce de hojas](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [MODENA 2](#)



T-146

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD
Familia: [Junta Estanqueidad](#)
Extrusora: [ALUAR](#)
Línea: [MODENA 2](#)




T-148

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA 2](#)



T-151

JUNTA DE
ESTANQUEIDAD

Familia: [Junta Estanqueidad](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA 2](#)

SIN IMAGEN

T-91

TAPON
CONDENSACION

Familia: [Tapas/Tapones](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [MODENA 2](#)



T-97

TAPON ENCUENTRO CENTRAL

Familia: [Tapas/Tapones](#)

Extrusora: [METALES DEL TALAR](#), [ALUAR](#)

Línea: [ACTUAL](#), [MODENA 2](#), [MODENA](#)



TA-E69

ESCUADRA TENSORA

Familia: [Escuadras Tensoras](#)

Extrusora: [ALUAR](#)

Línea: [ALTEZZA RPT](#), [ALTEZZA](#), [A40 RPT](#), [A40](#), [A30](#), [MODENA](#)
[2](#)

[Primera](#)[Anterior](#)[12](#)[Próxima](#)[Última](#)

Página 1 de 2